

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	22/10/2016	Fecha UTC:	22/10/2016
Hora local:	17.30	Hora UTC:	20.30
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Km 57 Ruta 40 – Marcos Paz (Pcia de Bs As)		
Ubicación:	35 ° 17 ' 10 " S - 58 ° 42 " 23 " W		
Elevación (ft):	108		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<p><i>En vuelo de entrenamiento, aterrizaje forzoso por detención de motor en vuelo. Piloto sin lesiones. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ Nº 03 – 30/01/17</i></p>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:

Imagen de aeronave

Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	FACIL		
Modelo:	Aventurero	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-X455		
Licencia de piloto al mando:	PPA/ULM		
Nacionalidad de tripulación:			

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	