

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	10/01/2018	<b>Fecha UTC:</b>	10/01/2018
<b>Hora local:</b>	11:00	<b>Hora UTC:</b>	14:00
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Colonia San José -Z.R. San Javier – Prov. Santa Fe		
<b>Ubicación:</b>	30 ° 23 ' 55" S - 59° 56 ' 38" W		
<b>Elevación (ft):</b>	95		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>En vuelo de aeroaplicación, en fase de despegue la aeronave experimentó pérdida de potencia, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia sobre una zona pantanosa, en donde la aeronave capota.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>			
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Weatherly		
<b>Modelo:</b>	620 A	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Pedro M Aguirre		
<b>Propietario:</b>			
<b>Matrícula:</b>	LV-ZRI		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Arg		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Ascenso inicial
<b>Tipo de operación:</b>	Trabajo aéreo - Agrícola
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	San Javier (Santa Fe)
<b>Lugar de destino:</b>	[REDACTED]