

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	09/06/2018	<b>Fecha UTC:</b>	09/06/2018
<b>Hora local:</b>	12:45	<b>Hora UTC:</b>	15:45
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeródromo de Casilda (Prov. de Santa Fe)		
<b>Ubicación:</b>	33° 03' 40" S - 061° 12' 38" W		
<b>Elevación (ft):</b>	240		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>En vuelo de aviación general, en fase de aterrizaje, se produce el desprendimiento de la rueda del tren de nariz con posterior pérdida de control en tierra.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				2		2
<b>Total</b>				2		2

**Aeronave Nº 1:**



<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Piper		
<b>Modelo:</b>	PA-38 -112	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Flying Time Escuela de Vuelo		
<b>Propietario:</b>	Flying Time Escuela de Vuelo		
<b>Matrícula:</b>	LV-OMN		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	IVA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	--		
<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - --		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	--
<b>Mercancías peligrosas:</b>	--
<b>Fase de vuelo:</b>	Aterrizaje
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeródromo Casilda
<b>Lugar de destino:</b>	