

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	01/09/2017	<b>Fecha UTC:</b>	01/09/2017
<b>Hora local:</b>	12.25	<b>Hora UTC:</b>	15.25
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeródromo Orán (Provincia de Salta)		
<b>Ubicación:</b>	23° 09' 08" S - 64° 19' 43" W		
<b>Elevación (ft):</b>	1171		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Volando en fase de aproximación la aeronave sufrió pérdida de potencia en el motor por lo que el piloto realizó un aterrizaje de emergencia.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave Nº 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">                 Imagen de aeronave             </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Cessna		
<b>Modelo:</b>	C-182	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Aeroclub Orán		
<b>Propietario:</b>	Aeroclub Orán		
<b>Matrícula:</b>	LV-HIP		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	IVA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			
<b>Daños a la aeronave:</b>	Ninguno -		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	
<b>Mercancías peligrosas:</b>	
<b>Fase de vuelo:</b>	Aproximación
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Recreación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeródromo Orán (Provincia de Salta)
<b>Lugar de destino:</b>	Aeródromo Orán (Provincia de Salta)