

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	14/10/2017	Fecha UTC:	14/10/2017
Hora local:	18.30	Hora UTC:	21.30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Ad. Morón		
Ubicación:	34 ° 40 ' 45" S - 58 ° 38' 37" W		
Elevación (ft):	95		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En la carrera de detención posterior al aterrizaje se produce desplazamiento de la aeronave hacia la derecha, que no puede ser controlado con consecuente excursión de pista lo que produce daños de importancia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Gulfstream American		
Modelo:	AA-1 Yankee	S/N:	
Operador:	Escuela de Vuelo "Alas Argentinas"		
Propietario:			
Matrícula:	LV-BZW		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Instrucción
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	MOR
Lugar de destino:	MOR

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:	█		
Modelo:	█	S/N:	█
Operador:	█		
Propietario:	█		
Matrícula:	█		
Licencia de piloto al mando:	█		
Nacionalidad de tripulación:	█		
Nacionalidad de pasajeros:	█		
Daños a la aeronave:	█ - █		
Mercancías peligrosas:	█		
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:	█ - █		
Alcance de operación:			
Lugar de origen:	█		
Lugar de destino:	█		