

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	04/12/2017	<b>Fecha UTC:</b>	04/12/2017
<b>Hora local:</b>	11.30	<b>Hora UTC:</b>	14.30
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Zona rural Arrecifes (Pcia. de Buenos Aires)		
<b>Ubicación:</b>	34° 05' 04" S - 60° 03' 53" W		
<b>Elevación (ft):</b>	85		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			

**Reseña del Suceso:**

En un vuelo privado, durante la fase de crucero, la aeronave impactó con el ala izquierda un tendido de cables de alta tensión de 66kw. Luego de cortar un cable del tendido eléctrico en cuestión, la aeronave continuó el vuelo con daños de importancia en la punta de ala y aterrizó en una pista propiedad del piloto. Daños a terceros por corte de cable de tendido eléctrico.

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				3		3
<b>Total</b>				3		3

**Aeronave Nº 1:**

Imagen de aeronave

<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Cessna		
<b>Modelo:</b>	A 182 J	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Francisco Norberto D'Atri		
<b>Matrícula:</b>	LV-IPT		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PCA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		

<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	█
<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - █
<b>Otros daños:</b>	█
<b>Mercancías peligrosas:</b>	█
<b>Fase de vuelo:</b>	Ruta
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Vuelo privado
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	█
<b>Lugar de destino:</b>	█