

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| País del suceso: Argentina | | | |
| Organismo AIG responsable de la investigación: | | JIAAC | |
| Teléfono de contacto: | (011) 4382-8890 (0351) 4753066 | E-mail: | info@jiaac.gob.ar |

| | | | |
|---|---|-------------------|------------|
| Fecha local: | 07/12/2017 | Fecha UTC: | 07/12/2017 |
| Hora local: | 20:41 | Hora UTC: | 23:41 |
| Clasificación del suceso: | Incidente grave | | |
| Alcance de la investigación: | | | |
| Lugar del suceso: | Aeropuerto de San Fernando (Prov. Buenos Aires) | | |
| Ubicación: | 34 ° 27' 18" S - 58 ° 35 ' 29" W | | |
| Elevación (ft): | 10 | | |
| Condiciones meteorológicas: | VMC | | |
| Reseña del Suceso: | | | |
| <i>Pérdida de control direccional y salida de pista por el margen derecho. La aeronave causa daños en un cartel y cruza la calle de rodaje antes de detenerse sobre el césped a aprox 40 m de la pista.</i> | | | |

Lesiones a personas:

| | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Desconocido | Total |
|---------------|----------|--------|-------|---------|-------------|-------|
| En superficie | | | | | | |
| A bordo | | | | 2 | | 2 |
| Total | | | | 2 | | 2 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--|
| Aeronave Nº 1: | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div> | | |
| Tipo de aeronave: | Avión | | |
| Fabricante: | Fairchild | | |
| Modelo: | SA 227-AC | S/N: | |
| Operador: | Flying America S.A. | | |
| Propietario: | Flying America S.A. | | |
| Matrícula: | LV-BGH | | |
| Licencia de piloto al mando: | PC 1A | | |
| Nacionalidad de tripulación: | Argentina | | |
| Nacionalidad de pasajeros: | | | |

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

| | |
|-------------------------------|---|
| Daños a la aeronave: | De Importancia - [REDACTED] |
| Otros daños: | Rotura de cartel indicador de rodaje |
| Mercancías peligrosas: | [REDACTED] |
| Fase de vuelo: | Despegue |
| Tipo de operación: | Transporte aéreo comercial - No regular |
| Alcance de operación: | Internacional |
| Lugar de origen: | Aerop SADF |
| Lugar de destino: | Montevideo (SUMU) |