JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

INFORME BASICO

Fecha Publicación: 18/07/2018

País del suceso: Argen	tina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC		
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar	

Fecha local:	16/07/2018	Fecha UTC:	16/07/2018
Hora local:	00:30	Hora UTC:	03:30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto de Iguazú (Prov. de Misiones)		
Ubicación:	25° 44' 14" S - 054° 22' 24" W		
Elevación (ft):	916		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

Durante el inicio de la fase de despegue, la aeronave experimentó un cabeceo positivo provocando el contacto de la zona ventral trasera del fuselaje con la superficie de la pista.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				71		71
Total				71		71

Aeronave No 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Boeing		
Modelo:	737-800	S/N:	
Operador:	Flybondi Líneas Aéreas SA		
Propietario:			
Matrícula:	LV-HQY		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia		

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	-	
Mercancías peligrosas:		
Fase de vuelo:	Despegue	
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular	
Alcance de operación:	Nacional	
Lugar de origen:	Aeropuerto de Iguazú (Misiones) -SARI	
Lugar de destino:	Aeropuerto El Palomar (Buenos Aires) - SADP	

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.