

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	28/08/2018	Fecha UTC:	28/08/2018
Hora local:	16.50	Hora UTC:	19.50
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural Las Higueras (Pcia. de Córdoba)		
Ubicación:	33° 3' 32" S - 64° 19' 22" W		
Elevación (ft):	1.381		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>La aeronave experimentó pérdida de potencia en su impulsor por lo que el piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-150	S/N:	
Operador:	Aeroclub Río Cuarto		
Propietario:	Aeroclub Río Cuarto		
Matrícula:	LV-API		
Licencia de piloto al mando:	IVA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Ninguno -		

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo de instrucción
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeroclub Río Cuarto (Pcia. de Córdoba)
Lugar de destino:	Aeroclub Río Cuarto (Pcia. de Córdoba)