


<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	25/09/2018	<b>Fecha UTC:</b>	25/09/2018
<b>Hora local:</b>	09:40	<b>Hora UTC:</b>	12:40
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Localidad de Villalonga (Prov. de Buenos Aires)		
<b>Ubicación:</b>	39° 46' 09" S - 062° 42' 24" W		
<b>Elevación (ft):</b>	45		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>	<p><i>En vuelo de trabajo aéreo de aeroplación, la aeronave impactó contra un poste de electricidad de baja tensión, lo cual ocasionó pérdida de control y posterior impacto contra el terreno.</i></p>		

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>	1					1
<b>Total</b>	1					1

<b>Aeronave Nº 1:</b>			
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Cessna		
<b>Modelo:</b>	A-188 -b	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Néstor Julio Heguy		
<b>Propietario:</b>	Néstor Julio Heguy		
<b>Matrícula:</b>	LV-ZPB		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	AER		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	--		

<b>Daños a la aeronave:</b>	Destruído - --
<b>Otros daños:</b>	--
<b>Mercancías peligrosas:</b>	--
<b>Fase de vuelo:</b>	Maniobras
<b>Tipo de operación:</b>	Trabajo aéreo - Agrícola
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Campo privado Villalonga
<b>Lugar de destino:</b>	