JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

INFORME BASICO

Fecha Publicación: 10/03/2017

País del suceso: Argentina

Organismo AlG responsable de la investigación:

Teléfono de contacto: (011) 4382-8890 (0351) 4753066

E-mail: info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	03/12/2016	Fecha UTC:	03/12/2016
Hora local:	17.00	Hora UTC:	20.00
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Z.R. Gob Udaondo (Pcia de Bs As)		
Ubicación:	35 ° 17 ′ 10 ″ S - 58 ° 42 ″ 23 ″ W		
Elevación (ft):	68		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		

Reseña del Suceso:

En vuelo de entrenamiento, aterrizaje en campo no preparado. Rotura de parabrisas. Piloto resultó ileso. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ Nº 04 – 31/01/17

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:	Imagen de aeronave			
Tipo de aeronave:	Planeador			
Fabricante:	PZL			
Modelo:	PW-5SMYK	S/N:		
Operador:				
Propietario:	Club de Planeadores Cañuelas			
Matrícula:	LV-ENC			
Licencia de piloto al mando:	PPL			
Nacionalidad de tripulación:				

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Menor -
Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	