


<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	04/01/2020	<b>Fecha UTC:</b>	04/01/2020
<b>Hora local:</b>	17.20	<b>Hora UTC:</b>	20.20
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeródromo Esperanza (Provincia de Santa Fe)		
<b>Ubicación:</b>	31° 28' 24" S - 60° 50' 43" W		
<b>Elevación (ft):</b>	124		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante la fase de aterrizaje el planeador tomó contacto con el terreno antes el umbral de la pista y desplazado del eje de la misma, tras lo cual la puntera del plano derecho impactó contra la vegetación.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>			
<b>Tipo de aeronave:</b>	Planeador		
<b>Fabricante:</b>	SZD-42-2		
<b>Modelo:</b>	Jantar 2B	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Privado		
<b>Propietario:</b>	Privado		
<b>Matrícula:</b>	LV-DPA		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPL		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>			
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Aterrizaje
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Recreación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeródromo Esperanza (Provincia de Santa Fe)
<b>Lugar de destino:</b>	Aeródromo Esperanza (Provincia de Santa Fe)