

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
800717-20	ACCIDENTE	04/01/20	20:20

<b>Lugar</b>								
Aeródromo Esperanza								
<b>Provincia</b>								
Santa Fe								
<b>Coordenadas geográficas</b>								
31° 28' 24" S 60° 50' 43" W								
<b>Elevación / Altitud / FL</b>								
124 ft								

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	USOS	2
<p>En un vuelo de aviación general (placer), durante la fase de aterrizaje, el planeador tomó contacto con el terreno antes del umbral de pista y desplazado del eje de la misma. La puntera de plano derecho impactó contra la vegetación y realizó un trompo.</p>				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-DPA	
<b>Tipo</b>	Planeador	<b>Marca</b>	SZD-42-2	<b>Modelo</b>	JANTAR 2B
<b>Nº Serie</b>	B-1066	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			ATERRIZAJE	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Esperanza			<b>Código</b>	EPZ
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Esperanza			<b>Código</b>	EPZ
<b>Duración Vuelo</b>	02:40	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1