



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
68704744-20	ACCIDENTE	08/10/20	11:30

Lugar	Suipacha							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	50'	37"	S	59°	44'	49"	W
Elevación / Altitud / FL	164 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	LOC-I
Durante un vuelo de trabajo agroaéreo, en la fase de maniobras, al realizar un viraje hacia la izquierda, se produjo la rotura de un herraje de sujeción del estabilizador vertical de la aeronave. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia sobre un terreno no preparado y abandonó la aeronave por sus propios medios, sin lesiones.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BDY	
Tipo	Avión	Marca	PZL	Modelo	106-B T-601
Nº Serie	11050270	PMD	2250-5700 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	MANIOBRAS			
Lugar de Salida	LAD AGROAYRES	Código	5120		
Lugar de Destino	LAD AGROAYRES	Código	5120		
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1