



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
79286405-20	ACCIDENTE	17/11/20	14:50

<b>Lugar</b>	Zona rural Open Door							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34°	30'	26"	S	59°	8'	19"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	170 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, durante una emergencia simulada, al colocar potencia, el motor continuó en ralentí y la aeronave tomó contacto con el terreno capotando. El instructor y el alumno descendieron sin lesiones.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-YNN	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b>	PA-11
<b>Nº Serie</b>	11-645	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	MANIOBRAS			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeroclub Luján	<b>Código</b>	LJN		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeroclub Luján	<b>Código</b>	LJN		
<b>Duración Vuelo</b>	00:20	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	2	0	0	2
<b>Total</b>	2	0	0	2