



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
82929801-20	ACCIDENTE	28/11/20	12:55

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Valle del Conlara							
<b>Provincia</b>	Sal Luis							
<b>Coordenadas geográficas</b>	32°	23'	04"	S	65°	11'	09"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	2021 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2	SCF-NP
En un vuelo de aviación general, de placer, luego de realizar 2 circuitos de tránsito, el piloto aterrizó con el tren retraído.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JLF	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Cessna	<b>Modelo</b>	210 Centurión
<b>Nº Serie</b>	59013	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto Valle del Conlara	<b>Código</b>	SRC		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Valle del Conlara	<b>Código</b>	SRC		
<b>Duración Vuelo</b>	00:20	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	3	0	4
<b>Total</b>	1	3	0	4