

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
3323626-21	INTERVENCIÓN	09/01/21	21:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18'	S	58°	35	29'	W

Reseña Categoría de suceso 1 SCF-PP 2

Durante un vuelo de navegación, en la fase de aproximación se produjo una falla en el sistema de acelerador del motor. La maniobra se llevó a cabo con exceso de velocidad por falta de control de potencia. No se declaró en emergencia. El aterrizaje fue normal, sin daños ni lesiones.

Aerona	ve	Nº	1	Matrícula		LV-S045	
Tipo	Avión		Marca	Pipistrel	Mod	delo	Virus
Nº Serie			PMD	0-2250 kg	Daños		Ninguno
Propietario	Privado						
Operador	Privado						

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN		
Lugar de Salida	Aeropuerto Tandil			Código	DIL	
Lugar de Destino	Aeropuerto San Fernando			Código	SADF	
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	-	MET	VMC	
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1