



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
4510926-21	ACCIDENTE	09/01/21	21:30

<b>Lugar</b>	Aeródromo Pergamino							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	55'	13"	S	60°	38'	53"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	236 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARDM	2
En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje para despegue para la pista 04, el piloto desvió la aeronave de la pista hacia la derecha, a la franja de seguridad de pista, para permitir que una aeronave que se encontraba en tránsito aterrice. Al intentar volver a la pista, la rueda del tren principal derecho se metió en un pozo, se produjo la rotura del tren y la hélice hizo contacto con el terreno.				

<b>Aeronave</b>	Nº	1	<b>MATRÍCULA</b>	LV-X251	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Vans	<b>Modelo</b>	RV4
<b>Nº Serie</b>	3072-01	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	RODAJE			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Pergamino	<b>Código</b>	SAAN		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Pergamino	<b>Código</b>	SAAN		
<b>Duración Vuelo</b>	-	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1