

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2021-06059654-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Piper PA-A-34-200T, matrícula LV-MPJ, Aeropuerto Internacional Gral. Martín Miguel de Güemes, provincia de Salta

Fecha y hora del suceso: 21 de enero de 2021 a las 21:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
6059654-21	INTERVENCIÓN	21/01/21	21:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Salta							
Provincia	Salta							
Coordenadas	24°	51'	35"	S	65°	29'	13"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>Durante un vuelo de aviación general, en la fase de aterrizaje, la aeronave sufrió el pinchazo del neumático del tren de nariz.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-MPJ
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo PA-A-34-200T
Nº Serie	34-7870443	PMD	2251-5700 kg	Daños Ninguno
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo		ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Córdoba		Código	SACO
Lugar de Destino	Aeropuerto Salta		Código	SASA
Duración Vuelo	02:00	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Ejecutiva			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1