



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
20097843/21	INTERVENCIÓN	06/03/2021	12:30

<b>Lugar</b>	Marcos Juárez							
<b>Provincia</b>	Córdoba							
<b>Coordenadas geográficas</b>	32°	40'	59"	S	62°	10'	21"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	372ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2
Durante un vuelo local de aviación general de entrenamiento, luego de 15 minutos de vuelo, el piloto comenzó a experimentar dificultades para controlar la aeronave; por lo que realizó un aterrizaje de emergencia en un lote con maíz. Los tripulantes no sufrieron lesiones.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-X321	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Draco	<b>Modelo</b>	Biplaza
<b>Nº Serie</b>	001	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Ascenso Inicial		
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Marcos Juárez	<b>Código</b>	SAOM	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Marcos Juárez	<b>Código</b>	SAOM	
<b>Duración Vuelo</b>	00:15	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	2	0	0	2
<b>Total</b>	2	0	0	2