



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
22564759/21	ACCIDENTE	12/03/2021	21:55

<b>Lugar</b>	AERODORMO LA MATANZA OFICIAL SUBINSPECTOR GUSTAVO SOAREZ DE SOLUZA							
<b>Provincia</b>	BUENOS AIRES							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34°	43'	25"	S	58°	30'	54"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	141ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2	RE
En un vuelo de entrenamiento, durante el ascenso inicial, se produjo la aparente pérdida de potencia del motor y el piloto realizó un aterrizaje en la pista clausurada del aeródromo, con posterior excursión de pista.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-AMS	
<b>Tipo</b>	AVION	<b>Marca</b>	CESSNA	<b>Modelo</b>	152C
<b>Nº Serie</b>	84962	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ASCENSO INICIAL			
<b>Lugar de Salida</b>	AERODORMO LA MATANZA	<b>Código</b>	HMF		
<b>Lugar de Destino</b>	AERÓDROMO LA MATANZA	<b>Código</b>	HMF		
<b>Duración Vuelo</b>	00:20	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1