



INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	02/05/2021	15:00

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Zona rural, El Carmen							
Provincia	Jujuy							
Coordenadas geográficas	24°	22'	46"	S	65°	14'	20"	W
Elevación / Altitud / FL	3.753 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de crucero, debido a una falla de motor la aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado y capotó.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-MZX	
Tipo	Avión	Marca	PIPER	Modelo	PA-A-38
Nº Serie		PMD	0-2250 kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			En Ruta / Crucero	
Lugar de Salida	Aeródromo Puerta de Avalos			Código	PDA
Lugar de Destino	Aeródromo Puerta de Avalos			Código	PDA
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2