



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
59349420-21	INCIDENTE	01/07/21	15:30

<b>Lugar</b>	Gálvez							
<b>Provincia</b>	Santa Fe							
<b>Coordenadas geográficas</b>	32°	1'	0"	S	61°	10'	36"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	176ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-G	2
En fase de rodaje desde plataforma a la cabecera en uso 02; en la intersección de las pistas 05-23 y 02-20 la aeronave gira para 02; queda con viento de cola y vuelca sobres su eje longitudinal quedando invertida.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-RNY
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b> PA-11
<b>Nº Serie</b>	11-1497	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b> De Importancia
<b>Propietario</b>	Aeroclub Gálvez			
<b>Operador</b>	Aeroclub Gálvez			

Itinerario	FASE DE VUELO	RODAJE		
<b>Lugar de Salida</b>	AD Gálvez	<b>Código</b>	VEZ	
<b>Lugar de Destino</b>	AD Gálvez	<b>Código</b>	VEZ	
<b>Duración Vuelo</b>	00:05	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b> VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	2	0	0	2
<b>Total</b>	2	0	0	2