



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
70293688-21	ACCIDENTE	03/08/21	20:50

<b>Lugar</b>	6 km al este del Aeródromo Rivadavia							
<b>Provincia</b>	Mendoza							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	12'	56"	S	68°	24'	35"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	2.228 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general (placer), en la fase de crucero, la aeronave experimentó una detención de motor y aterrizó de emergencia en un campo.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-UX079	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	BA-5GURI	<b>Modelo</b>	Biplaza
<b>Nº Serie</b>	001	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Rivadavia	<b>Código</b>	RVD		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Rivadavia	<b>Código</b>	RVD		
<b>Duración Vuelo</b>	00:10	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1