

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
74901395-21	ACCIDENTE	15/08/21	19:15

Lugar	AERÓDROMO BRAGADO							
Provincia	BUENOS AIRES							
Coordenadas geográficas	35°	8'	43"	S	60°	28'	55"	W
Elevación / Altitud / FL	196 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
<p>En un vuelo de aviación general, mientras la aeronave LV-GDU rodaba hacia la cabecera en uso, impactó el ala derecha de la aeronave LV-APM, la cual estaba estacionada en la plataforma sobre la línea de estacionamiento designada.</p>				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-GDU	
Tipo	AVION	Marca	PIPER	Modelo	PA-18A-150
Nº Serie	18-5952	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			RODAJE	
Lugar de Salida	AERÓDROMO BRAGADO			Código	BRA
Lugar de Destino	25 DE MAYO			Código	MAY
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Aeronave		Nº	2	MATRÍCULA		LV-APM
Tipo	AVION	Marca	CESSNA	Modelo	152-A	
Nº Serie	1000	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	FASE DE VUELO			EN ESTACIONAMIENTO		
Lugar de Salida	AERODOROMO BRAGADO			Código	BRA	
Lugar de Destino	AERÓDROMO BRAGADO			Código	BRA	
Duración Vuelo	00:00	Nº Vuelo	-	MET	VMC	
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1