



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
109328996-21	ACCIDENTE	10/11/21	20:50

Lugar	Ruta 205 km 299, a 35 km de la ciudad San Carlos de Bolivar							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	36°	4'	50"	S	60°	52'	10"	W
Elevación / Altitud / FL	10 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOLI	2	CTOL
Durante la aproximación para el aterrizaje fuera de pista, debido a la pérdida de las condiciones atmosféricas de sustentación, la aeronave impacta primeramente contra un tendido eléctrico de media tensión, causando la pérdida de sustentación y posterior impacto contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-ENW	
Tipo	Planeador	Mar	ROLLADEN SCHNEIDER	Modelo LS 4	
Nº Serie	4076	PMD	0-2250 kg	Daños Leves	
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	APROXIMACIÓN		
Lugar de Salida	San Carlos de Bolivar	Código	SAZI	
Lugar de Destino	San Carlos de Bolivar	Código	SAZI	
Duración Vuelo	02:00	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	1	0	0	1
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1