

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
06680992-22	INTERVENCIÓN	12/01/22	22:30

Lugar del suceso								
Lugar	San Salvador							
Provincia	Entre Ríos							
Coordenadas	31°	24'	09'	S	58°	28'	24'	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En un vuelo de aplicación de fertilizante, la aeronave presentó falla del turbo del motor por lo que el piloto realiza un aterrizaje por precaución en un lote de pastoreo. El piloto abandona la aeronave por sus propios medios, sin sufrir lesiones.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GXQ	
Tipo	Avión	Marca	Grumman	Modelo	G-164-A
Nº Serie	999	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	San Salvador			Código	
Lugar de Destino	San Salvador			Código	
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1