

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-04080004-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de grupo motor, Embraer ERJ-190, matrícula LV-CMB, Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, provincia de Tucumán

Fecha y hora del suceso: 12 de enero de 2022 a las 16:57 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
4080004-22	INTERVENCIÓN	12/01/22	16:57

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo							
Provincia	Tucumán							
Coordenadas	25°	50'	18"	S	65°	06'	16"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En el vuelo AR1743 que cubría el tramo TUC-IGR, la tripulación de cabina informó al Comandante inmediatamente después de la rotación, que en la cabina de pasajeros había humo y olor. El Comandante decidió efectuar QRF a TUC, donde aterrizó normalmente. Una vez aterrizados, apareció en el EICAS la indicación "Pack 2 fail"</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-CMB	
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	ERJ-190
Nº Serie		PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.				
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Tucumán			Código	SANT
Lugar de Destino	Aeropuerto Iguazú			Código	SARI
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo	AR1743	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	98	0	103
Total	5	98	0	103