



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|-------------|----------------|------------|----------|
| 27271621-23 | ACCIDENTE | 14/02/2022 | 21:40 |

| LUGAR DEL SUCESO | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Lugar | Ituzaingó | | | | | | | |
| Provincia | Corrientes | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 27° | 31' | 38" | S | 56° | 37' | 55" | W |
| Elevación / Altitud / FL | 233ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | F-NI | 2 |
|--|---------------------|---|------|---|
| Luego de efectuar la carga de combustible, en rodaje hacia la cabecera, hubo fuego en el motor que no pudo ser controlado y la aeronave se incendió completamente. Realizaba trabajos de lucha contra incendios. | | | | |

| Aeronave | | Nº | 1 | MATRÍCULA | LV-CEQ | |
|-------------|---------|-------|--------------|-----------|---------------|--|
| Tipo | Avión | Marca | PZL-Mielec | Modelo | M-18 Dromader | |
| Nº Serie | - | PMD | 2251-5700 kg | Daños | Destruida | |
| Propietario | Privado | | | | | |
| Operador | Privado | | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO | | | RODAJE | |
|-------------------|---------------------------------------|----------|---|--------|-----|
| Lugar de Salida | Ituzaingó, Corrientes | | | Código | HIT |
| Lugar de Destino | Cañada Quiróz, Corrientes | | | Código | CQZ |
| Duración Vuelo | 00:00 hs | Nº Vuelo | 4 | MET | VFR |
| Tipo de Operación | Trabajo Aéreo - Lucha contra Incendio | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |