



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|-------------|----------------|------------|----------|
| 18137028/22 | INCIDENTE | 24/02/2022 | 12:38 |

| LUGAR DEL SUCESO: Aeropuerto Internacional San Fernando | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Lugar | Aeropuerto Internacional de Ezeiza | | | | | | | |
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 34° | 49' | 02" | S | 58° | 32' | 19" | W |
| Elevación / Altitud / FL | 17ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | SCF-NP | 2 |
|--|---------------------|---|--------|---|
| En un vuelo de la aviación comercial regular despegando de Aeroparque Jorge Newbery con destino a Rio Gallegos, se produce una despresurización de cabina a FL280, la tripulación realizó un descenso en emergencia, regresando al aeropuerto de Ezeiza donde aterrizaron en condiciones overweight. | | | | |

| Aeronave | Nº | 1 | MATRÍCULA | LV-GIQ | |
|-------------|-----------------------|-------|-----------|--------|----------------|
| Tipo | Avión | Marca | Embraer | Modelo | ERJ190-100 IGW |
| Nº Serie | 19000716 | PMD | >27200kg | Daños | Ninguno |
| Propietario | Aerolíneas Argentinas | | | | |
| Operador | Aerolíneas Argentinas | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO | | | Ascenso Inicial | |
|-------------------|-------------------------------------|----------|------|-----------------|------|
| Lugar de Salida | Aeroparque Jorge Newbery | | | Código | SABE |
| Lugar de Destino | Pil. Civ. Norberto Fernández – RGL- | | | Código | SAWG |
| Duración Vuelo | 01:00 | Nº Vuelo | 1802 | MET | IMC |
| Tipo de Operación | Aviación Comercial - Regular | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 5 | 100 | 0 | 105 |
| Total | 5 | 100 | 0 | 105 |