

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
34375631-22	INTERVENCIÓN	08/04/22	17:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	G-COL	2
<p>Antes de la puesta en marcha, durante el remolque manual el estabilizador horizontal izquierdo de la aeronave LV-X534 rozó con el semi ala derecha de la aeronave LV-CSN que se encontraba estacionada.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X534	
Tipo	EXPERIMENTAL	Marca	Wheeler	Modelo	Express CT
Nº Serie	AO111	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN ESTACIONAMIENTO	
Lugar de Salida				Código	
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	
Tipo de Operación					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-CSN	
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo	C90A
Nº Serie	LJ-1618	PMD		Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		EN ESTACIONAMIENTO		
Lugar de Salida				Código	
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	
Tipo de Operación					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	0	0	0	0