



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
115335116/22	INTERVENCIÓN	27/10/2022	20:00

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Internacional Gdor. Guzmán							
<b>Provincia</b>	Jujuy							
<b>Coordenadas geográficas</b>	24°	23'	34"	S	65°	05'	52"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	3019ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo comercial regular, posterior al aterrizaje, con la aeronave detenida en la posición designada, el personal de rampa advierte la rotura de la llanta derecha del tren de nariz.				

<b>Aeronave</b>	Nº	1	<b>MATRÍCULA</b>	LV-KCE	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Boeing	<b>Modelo</b>	737-8Q8
<b>Nº Serie</b>	30720	<b>PMD</b>	27001-272000	<b>Daños</b>	Ninguno
<b>Propietario</b>	FB Líneas Aéreas S.A.				
<b>Operador</b>	FB Líneas Aéreas S.A.				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeroparque Jorge Newbery			<b>Código</b>	SAME
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Inter. Gdor. Guzmán			<b>Código</b>	SASJ
<b>Duración Vuelo</b>	02:15	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	6	79	0	85
<b>Total</b>	6	79	0	85