



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
75901059	ACCIDENTE	01/07/23	15:30

<b>Lugar</b>	Aeródromo de San Nicolas							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	23'	27"	S	60°	11'	43"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	56 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En la fase de aterrizaje el piloto acciona la extensión del tren y observa que la indicación era intermitente; al hacer contacto con la pista lo hace con el tren de aterrizaje retraído produciéndose una excursión de pista por la derecha deteniéndose fuera de la franja de seguridad.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-IAP	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Beechcraft	<b>Modelo</b>	B55
<b>Nº Serie</b>	-	<b>PMD</b>	2251-5700 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo de Lujan	<b>Código</b>	LJN		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo de San Nicolás	<b>Código</b>	SNY		
<b>Duración Vuelo</b>	-	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	1	0	2
<b>Total</b>	1	1	0	2