



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
122369455-23	ACCIDENTE	12/10/23	19:40

<b>Lugar</b>	Aeródromo Benito Juárez							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	37°	42'	22"	S	059°	47'	31"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	695 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LV-YPF	2
Durante un vuelo de entrenamiento, en la fase de aterrizaje, se produjo un movimiento no controlado de la cola del avión, lo que generó que la hélice hiciera contacto con el terreno. Producto de ello, la hélice resultó destruida y se produjeron daños leves en la aeronave y motor.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-YPF	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	PIPER	<b>Modelo</b>	PA-11
<b>Nº Serie</b>	11-698	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	Leves
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo B. Juárez	<b>Código</b>	SAZJ		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo B. Juárez	<b>Código</b>	SAZJ		
<b>Duración Vuelo</b>	0.8	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1