



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
134235328-23	ACCIDENTE	08/11/23	21:30

Lugar	Aeroclub Casilda							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas geográficas	33°	3'	57"	S	61°	12'	22"	W
Elevación / Altitud / FL	279 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo de entrenamiento, en la fase de aterrizaje, la aeronave al hacer contacto con la pista, rebota en dos oportunidades y en el tercer contacto rompe el tren de aterrizaje de nariz. La piloto abandonó la aeronave sin sufrir lesiones.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-OLZ	
Tipo	AVIÓN	Marca	PIPER	Modelo	PA-A38-112
Nº Serie	AR-38-80A0173	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeroclub Casilda	Código	ILD	
Lugar de Destino	Aeroclub Casilda	Código	ILD	
Duración Vuelo	00:25	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1