

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
149872133-23	INCIDENTE	17/12/23	06:32

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	20"	S	58°	32'	09"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	RAMP	2
<p>En un vuelo de aviación comercial regular, durante la fase de estacionamiento en la posición 05 de la plataforma del aeropuerto de Ezeiza, mientras se llevaba a cabo el embarque de pasajeros, el viento provocó la colisión entre una formación de tres carros porta equipajes ubicados en la posición 04 y la aeronave. El suceso resultó en daños debajo del fuselaje, junto al tren de aterrizaje de nariz, y en el carenado del motor n°1. En el momento del suceso, las condiciones meteorológicas eran desfavorables.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	CC-BFR	
Tipo	Avión	Marca	Airbus	Modelo	A320
Nº Serie	5801	PMD	27001-272000 kg	Daños	Leves
Propietario	LATAM PERÚ				
Operador	LATAM PERÚ				

Itinerario	Fase de Vuelo		EN ESTACIONAMIENTO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional M. Pistarini - Ezeiza		Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez		Código	SPJC
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	LA-2376	MET
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	172	0	178
Total	6	172	0	178

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.