

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2024-01626303-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (grupo motor), Boeing 737NG, matrícula CP-3215, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 4 de enero de 2024 a las 21:20 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
1626303-24	INTERVENCIÓN	04/01/24	21:20

Lugar del suceso							
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza						
Provincia	Buenos Aires						
Coordenadas	34°	49'	02"	S	58°	32'	59" W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>Durante un vuelo Internacional comercial Regular, en la fase de rodaje a la cabecera 11 el personal de control terrestre detectó una pérdida de fluidos en el motor #2, por lo que se detuvo precautoriamente la operación para realizar una inspección. No se produjeron daños ni lesiones.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	CP-3215
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo 737-85R
Nº Serie	36695	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	-			
Operador	Boliviana de Aviación			

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional M. Pistarini			Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Viru Viru			Código	SLVR
Duración Vuelo	00:02	Nº Vuelo	0709	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	163	0	169
Total	6	163	0	169