

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
11885661-24	INCIDENTE	30/01/24	15:50

Lugar del suceso								
Lugar	Zona rural cercana a la Laguna de Chuky - Departamento de Escalante							
Provincia	Chubut							
Coordenadas	44°	50'	05"	S	68°	15'	28"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general, durante la fase de crucero, el piloto detectó una marcación errónea en la indicación de combustible, por lo que decidió realizar un aterrizaje en un campo no preparado.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X753	
Tipo	Avión	Marca	PULL	Modelo	375
Nº Serie	002	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Aeródromo Lago Nahuel Huapi		Código	LNH	
Lugar de Destino	Aeródromo Chacras del Faro – Comodoro Rivadavia		Código	CDF	
Duración Vuelo	02:15	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.