

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
14773771-24	INCIDENTE	05/02/24	08:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	RAMP	2
<p>Durante la puesta en marcha para iniciar el rodaje desde la plataforma de un hangar privado del aeropuerto hacia la plataforma comercial, la aeronave aplicó potencia para romper la inercia, lo que provocó el descarrilamiento de los portones del hangar. Al desprender el portón, cayó hacia atrás y provocó daños en la aeronave Piper M350, matrícula LV-KKL.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		T7-SUE
Tipo	Avión	Marca	Gulfstream	Modelo	G400	
Nº Serie	1522	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional de San Fernando			Código	SADF
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo	-	MET	
Tipo de Operación					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	s/d	0	0	0

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.