

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
35754916-24	ACCIDENTE	09/04/24	11:00

Lugar del suceso								
Lugar	Zona rural, 17 km al suroeste de Washington							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas	33°	57'	16"	S	64°	51'	20"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de trabajo aéreo (siembra), en la fase de despegue, la aeronave tuvo una falla de motor lo que provocó que la misma se precipitara al terreno al final de pista.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-BMX
Tipo	Avión	Marca	Air-Tractor	Modelo	AT-401-B	
Nº Serie	401B-1182	PMD	2251-5700 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Campo eventual			Código	-
Lugar de Destino	Campo Eventual			Código	-
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.