

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	10/07/24	21:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Chapelco – San Martín de los Andes – Aviador Carlos Campos							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	40°	04'	31"	S	71°	08'	14"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
Un avión en un vuelo de aviación general, luego del aterrizaje, durante el rodaje próximo a la salida de pista, se produjo la rotura del tren de aterrizaje delantero derecho.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-JHJ
Tipo	Avión	Marca	AEROBOERO	Modelo	115	
Nº Serie	29	PMD	0-2250 KG	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto San Martín de los Andes			Código	SAZY
Lugar de Destino	Aeropuerto San Martín d ellos Andes			Código	SAZY
Duración Vuelo	00:27	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.