

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	04/08/24	16:15

Lugar del suceso								
Lugar Cercanías a la ruta 22 - Argerich								
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	38°	47'	00"	S	62°	35'	30"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2	
--------	---------------------	---	--------	---	--

Durante un vuelo de aviación general en la fase de crucero, la aeronave experimentó una pérdida de potencia en el motor, por lo que el piloto decidió realizar un aterrizaje en un campo. Durante la trayectoria final el ala izquierda de la aeronave impactó contra un poste de energía eléctrica.

Aerona	ve	Nº	1	Matrícula			LV-CYB	
Tipo	Avión		Marca	Cessna	Modelo		150	
Nº Serie	150-779	03	PMD	0-2250 kg	Daños		De Importancia	
Propietario	rio Privado							
Operador	Privado							

Itinerario	Fase de Vuelo			Е	EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Aeroclub Bahía Blanca			Código	внв		
Lugar de Destino	Aeroclub Bahía Blanca			Código	внв		
Duración Vuelo	00:35 Nº Vuelo			MET	VMC		
Tipo de Operación	Aviación General - Placer						

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.