

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	07/08/24	20:30

Lugar del suceso								
Lugar	Centro de esquí Chapelco – San Martín de los Andes							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	40°	13'	10"	S	71°	17'	32"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación general de placer sobre el cerro Chapelco, el piloto percibió una pérdida de potencia de motor, y decidió realizar un aterrizaje de emergencia sobre la ladera del cordón Chapelco.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-IHU
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	182-G	
Nº Serie	182-55589	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aviador C. Campos – San Martín de los Andes			Código	SAZY
Lugar de Destino	Aviador C. Campos – San Martín de los Andes			Código	SAZY
Duración Vuelo	01:15	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	1	0	2
Ninguna	0	2	0	2
Total	1	3	0	4

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.