

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	23/08/24	15:35

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En un vuelo de idoneidad (con personal de ANAC a bordo) la tripulación observó la indicación de partículas magnéticas del motor derecho, con vibraciones y variación de parámetros. La tripulación decidió detener el motor, se declaró en emergencia y regresó al aeropuerto de origen.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-GOM
Tipo	Avión	Marca	Learjet	Modelo	45	
Nº Serie	263	PMD	5701-27000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional de San Fernando			Código	SADF
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Islas Malvinas - Rosario			Código	SAAR
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	3	5
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.