



Informe Preliminar

SUCESO: Accidente

TÍTULO: Fallo o malfuncionamiento de sistema/componente (grupo motor) / Fuego/Humo (post impacto). Bell UH-1D, matrícula LV-IUH, Ituzaingó, provincia de Corrientes

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 5 de marzo de 2025 a las 13:00 horas UTC

EXPEDIENTE: EX-2025-22835352- -APN-DNISAE#JST

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS AERONÁUTICOS

Junta de Seguridad en el Transporte

Av. del Libertador 405 1° piso, Buenos Aires, Argentina CP1001.

www.argentina.gob.ar/jst

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: Aviación. Accidente. LV-IUH. Ituzaingó, provincia de Corrientes. Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ÍNDICE

SOBRE LA JST.....4

SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN.....5

SOBRE EL INFORME PRELIMINAR 7

SOBRE LA JST

En 2019, mediante la [Ley N.º 27.514](#), se declaró de interés público y objetivo de la República Argentina la Política de Seguridad en el Transporte. En el marco de esta normativa, se creó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) como un organismo descentralizado, dotado de autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado. Inicialmente bajo la órbita del entonces Ministerio de Transporte, la JST depende actualmente de la Secretaría de Transporte, que forma parte del Ministerio de Economía.

La misión de la JST es mejorar la seguridad operacional mediante la investigación de accidentes e incidentes, y la emisión de recomendaciones que promuevan acciones eficaces. Este objetivo se desarrolla a través del análisis sistémico de los factores desencadenantes, las fallas en las defensas y los factores humanos y organizacionales asociados al suceso, con el fin de prevenir futuros eventos de transporte o mitigar sus consecuencias.

En concordancia con la [Ley N.º 27.514](#), las investigaciones realizadas por la JST tienen un carácter estrictamente técnico. Sus conclusiones no deben interpretarse como indicio o presunción de culpa, ni como determinantes de responsabilidad administrativa, civil o penal.

SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN

La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte modales, multimodales y de infraestructura conexas.

El modelo ha sido ampliamente adoptado, como así también validado y difundido por organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes a nivel internacional.

Las premisas centrales del modelo sistémico de investigación de accidentes son las siguientes:

- Las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento constituyen los factores desencadenantes e inmediatos del evento. Estos constituyen el punto de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema de transporte junto a otros factores, que en muchos casos se encuentran alejados en tiempo y espacio del momento preciso de desencadenamiento del evento.
- Las defensas del sistema de transporte procuran detectar, contener y ayudar a recuperar las consecuencias de las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento. Las defensas se agrupan bajo tres entidades genéricas: tecnología, normativa (incluyendo procedimientos) y entrenamiento.
- Los factores que permiten comprender el desempeño del personal operativo de primera línea o la ocurrencia de fallas técnicas, así como explicar las fallas en las defensas, están generalmente alejados en el tiempo y el espacio del momento de desencadenamiento del evento. Son denominados factores sistémicos, y están vinculados estrechamente a elementos tales como, por ejemplo, el contexto de la operación, las normas y procedimientos, la capacitación del personal, la gestión de la seguridad operacional por parte de la organización a la que reporta el personal operativo y la infraestructura.

En consecuencia, la investigación basada en el modelo sistémico tiene el objetivo de identificar los factores relacionados con el accidente, así como otros factores de riesgo de seguridad operacional que, aunque no guarden una relación de causalidad con el suceso investigado, tienen potencial desencadenante bajo otras circunstancias operativas. De esta manera, la investigación sistémica buscará mitigar riesgos y prevenir accidentes e incidentes a partir de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) que promuevan acciones viables, prácticas y efectivas.

SOBRE EL INFORME PRELIMINAR

El **Informe Preliminar** tiene como objetivo comunicar, en un plazo de 30 días posteriores al suceso, los datos obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación. Esta información actualizada complementa la proporcionada en la notificación inicial del suceso.

El presente **Informe Preliminar** es confeccionado mediante la plataforma de la *European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems* (ECCAIRS), un sistema desarrollado por la Unión Europea para asistir a las diferentes autoridades responsables del transporte y de la investigación de accidentes e incidentes en la mejora de la seguridad operacional. El ECCAIRS permite, de manera estandarizada, recolectar, analizar y compartir información acerca de los sucesos en un formato compatible con el Sistema de Notificación de Accidentes/Incidentes de Aviación (ADREP).

Informe Preliminar

Datos del Suceso

Clasificación del suceso	Accident	
Categoría del suceso	SCF-PP: powerplant failure or malfunction F-POST: Fire/smoke (post-impact)	
Instancia	Preliminary	
Día/hora UTC	5/3/2025	13:00
Estado/lugar del suceso	South America Argentina	
Nombre del lugar	Ituzaingó, Corrientes	
Latitud	27:34:22 South	
Longitud	56:39:49 West	

Reseña del Vuelo

Durante un vuelo de trabajo aéreo, de traslado, en la fase de aterrizaje, el helicoptero experimentó una pérdida de control en vuelo por problemas en los comandos. Como consecuencia del desperfecto la aeronave impactó contra el terreno, realizó un vuelco dinámico y se incendió completamente.

Severidad

Nivel de daños	Destroyed
Nivel de lesiones	Minor
Daños a terceros	No

Información del Vuelo

Lugar de salida	Argentina SARP (PSS) : Posadas, Ms
Lugar de destino	Argentina Other (Ituzaingó/Transener (HIT))
Duración del vuelo	0,4 Hour(s)
Indicativo	

Fase del vuelo	<i>Manoeuvring</i>
-----------------------	--------------------

Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie						
Total en aeronave			<i>1</i>			<i>1</i>
Total			<i>1</i>			<i>1</i>

Información de la Aeronave

Matrícula	<i>LV-IUH</i>
Estado de matrícula	<i>Argentina</i>
Daños en la aeronave	<i>Destroyed</i>
Fabricante/modelo	<i>BELL (UH-1D)</i>
Categoría de aeronave	<i>Rotorcraft Helicopter</i>
Año de fabricación	<i>1970</i>
Número de serie	<i>8064</i>
PMD	<i>4310 kg</i>
Grupo masa	<i>2 251 to 5 700 kg</i>
Ciclos totales	
Tipo de combustible	<i>Turbine engine fuel</i>
Horas totales	<i>7673,9 Hour(s)</i>
Doc. de mantenimiento	<i>Current</i>
Certificado de aeronavegabilidad	<i>Valid</i>

Información del Motor

Posición	<i>1</i>
Fabricante/modelo	<i>HONEYWELL (T53-L-13B)</i>
Número de serie	<i>L-17456</i>
Horas totales	<i>4520 Hour(s)</i>

Ciclos totales**Horas DURG****Ciclos DURG****Horas DUI****Información de la Hélice**

Posición	1
Fabricante	OTHER (BELL)
Modelo	205-015-150-101
Número de serie	D-FS-1063V / D-FS-1182V
Horas totales	2927,2 Hour(s)
Horas DURG	
Horas DUI	

Información de la Hélice

Posición	2
Fabricante	OTHER (VANHORNE)
Modelo	2042200-103
Número de serie	A647 / A648
Horas totales	2927,2 Hour(s)
Horas DURG	
Horas DUI	

Información sobre el Personal

Edad	48 Year(s)	Sexo	Male
Función a bordo	Pilot-in-command		
Tipo de licencia	Helicopter pilots Commercial pilot		
Licencia emitida en	State of Registry		
Habilitaciones	Held required rating		

<i>Horas de vuelo - General</i>		<i>Horas de vuelo - En el tipo</i>	
Totales		Totales	
Últimos 90 días		Últimos 90 días	
Últimas 24 horas		Últimas 24 horas	

Información Meteorológica

Meteorología relevante	<i>No</i>
Condiciones MET	<i>VMC</i>
Visibilidad	<i>999 m</i>
Condiciones de luz	<i>Daylight</i>
Descripción del viento	
Dirección del viento	
Intensidad del viento	
Medición de velocidad	
Ráfagas de viento	<i>No</i>

Información sobre el Lugar del Suceso

Lugar de los restos	<i>Off aerodr < 10 km</i>
Tipo de terreno	<i>Level/flat</i>
Elevación	<i>242 ft</i>
Tipo de superficie	<i>Grass</i>
Distancia recorrida	

Información sobre los Restos de la Aeronave y el Impacto

Velocidad de impacto	<i>3 kt</i>
Nivel de velocidad	<i>Low</i>
Ángulo de impacto	<i>Low</i>
Actitud de cabeceo	<i>Nose level</i>
Actitud de rolido	<i>Slight bank (0-30)</i>

Supervivencia

Supervivencia	<i>Yes</i>
Método de localización	<i>Smoke/signal sighted</i>
Estado del ELT	<i>Not activated</i>
Sist. de sujeción piloto	<i>Unknown</i>
Sist. de sujeción copiloto	<i>Unknown</i>
Tiempo de escape	<i>1 Minute(s)</i>

Información sobre el Operador

Tipo de operación	<i>Nationally Regulated Operations Firefighting</i>
Tipo de planificación	<i>Non-scheduled</i>
Operador	<i>Argentina Other (Helicópteros del Pacífico Argentina SA)</i>
Tipo de operador	<i>Private owner</i>

Líneas de Investigación

Factor descriptivo	<i>Aircraft and operations Aircraft components and systems 2700 Flight control system</i>
Justificación del factor	<i>Durante la entrevista con el piloto, manifestó que experimentó una traba de los pedales previo al aterrizaje.</i>