

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210128-86	Accidente	28/01/2021	19:00

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Ruta Nacional 64, Km 65	
Localidad	Guasayán	
Provincia	Santiago del Estero	
Coordenadas geográficas	-28.138599, -64.816653	

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Colisión
--------	------------------------	----------

Un camión Mercedes Benz con acoplado circulaba en un área serrana de la Ruta Nacional 64, con sentido desde Catamarca hacia la ciudad de Santiago del Estero. En zona de curvas, dicho camión invadió el sentido de circulación contrario a su desplazamiento, impactando a un ómnibus con pasajeros que transitaba en sentido opuesto. Producto del impacto se registraron heridos de distinta magnitud, sin lamentarse fallecidos.

PERSONAS INVOLUCRADAS*					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor				2	2
Pasajeros		3		37	40
Otros					
Total	0	3		39	42

^{*} Datos preliminares, pendientes de confirmación

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS		
Ómnibus de doble piso	1	
Camión con acoplado	1	
Total	2	

NOTIFICACIÓN			
Fecha	29/01/2021	Hora	13:30
Fuente	Prensa		



VEHÍCULO N°1			
Tipo de vehículo	Ómnibus doble piso		
Tipo de servicio	A determinar		
Año modelo	2008		
Marca carrocería	A determinar		
Chasis	Marca	Scania	
Chasis	Modelo	A determinar	
Cantidad de asientos	62		
Seguro	Vigente	11/01/2022	
Empresa	NEVADOS DE AMBATO S.R.L.		
Interno	A determinar		
Origen	Loreto, Santiago del Estero		
Destino	Catamarca		
	Fecha	28/01/2021	
RTO	Vigencia	28/05/2021	
	Taller 050-131		
Daños	Lateral derecho.		
	Vía:	Ruta Nacional 64	
Sentido de circulación:	Desde	Santiago del Estero	
	Hacia	Catamarca	

VEHÍCULO N° 2		
Unidad tractora		
Tipo de vehículo	Tractor	
Denominación:	•	transporte de carga con un peso máximo MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	Mercedes Benz LS 1	.633
Tipo de caja:	TRA	
Clase de carga:	CF CMG	
Año modelo	1999	
Configuración de ejes:	1S-1D	
	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
Revisión	Fecha Revisión:	28/04/2021
Técnica	Fecha Vto:	28/10/2021
Obligatoria	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente



Daños	Total		
Acoplado			
Tipo de vehículo	Acoplado		
Categoría:	O4 -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)		
Marca / Modelo:	BONANO / AC		
Tipo de caja:	-		
Clase de carga:	CF CMG CP		
Año modelo	2008		
Configuración de ejes:	1D-2D		
	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)	
Revisión	Fecha Revisión:	10/08/2020	
Técnica	Fecha Vto:	10/08/2021	
Obligatoria	Resultado:	Apto	
	Estado:	Vigente	
Daños	Lateral derecho		
Carga transportada	Granos		
	Vía:	Ruta Nacional 64	
Sentido de circulación:	Desde	Catamarca	
	Hacia	Santiago del Estero	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	39 años	
Nacionalidad	Argentina	
LINT	Categorías	A determinar
LINTI	Vencimiento	A determinar

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	40 años	
Nacionalidad	Argentina	
LINIT	Categorías	A determinar
LINTI	Vencimiento	A determinar

PASAJEROS DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ilesos y lesionados
Cantidad de pasajeros	40 (a confirmar)	



ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	A determinar
División física	Ninguna
Material división física	Ninguna
Luminosidad	Luz natural / Diurno
Estado meteorológico	Despejado a nublado
Restricción de tránsito	A determinar
Señalización	Sí
Semáforo	No





Fuentes:

- https://www.elliberal.com.ar/noticia/policiales/568750/hombre-salio-defensa-cunada-era-atacada-hermano-violento-lo-
- asesino?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota
 https://www.catamarcactual.com.ar/policiales/2021/1/29/micro-que-trasladaba-trabajadores-golondrinas-protagonizo-un-choque-213283.html

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información a:

- Unidad Fiscal para la Circunscripción Choya y Guasayán
- Dirección General de Seguridad Vial
- CNRT
- ANSV