

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210528-06	Accidente	28/05/2021	15:25

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 71
Localidad	Campana, provincia de Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.197156, -58.939368

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO
	Colisión múltiple
<p>El día viernes 28 de mayo de 2021 a las 15:25 hs se produjeron colisiones múltiples en ambos sentidos de circulación de la autopista, hallándose involucrados seis vehículos (una motocicleta, un furgón, dos camionetas y dos automóviles). El conductor de la motocicleta resultó fallecido y las demás personas afectadas sufrieron lesiones de distinta gravedad.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS*				
Lesiones	Mortales	Lesionados	Ninguna	Total
Conductores	1	3	2	6
Pasajeros		3		3
Otros				
Total	1	6	2	9

*NOTA: datos a confirmar

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Motocicleta	1
Automóviles	2
Camionetas	2
Furgón	1
Total	6

NOTIFICACIÓN			
Fecha	28/05/21	Hora	17:00
Fuente	Prensa JST		

VEHÍCULO N°1	
Motocicleta	
Tipo de vehículo	Motocicleta
Categoría	L3
Marca / Modelo	Kawasaki 1100 Ninja blanca
Año modelo	A determinar
Daños	Destrucción total

VEHÍCULO N°2	
Automóvil	
Tipo de vehículo	Automóvil sedán
Categoría	M1
Marca / Modelo	Renault Duster Gris
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en la carrocería, principalmente en la zona frontal y superior.

VEHÍCULO N°3	
Automóvil	
Tipo de vehículo	Automóvil sedán
Categoría	M1
Marca / Modelo	Ford Fiesta Gris
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en la carrocería, principalmente en la zona frontal y superior.

VEHÍCULO N°4	
Camioneta	
Tipo de vehículo	Furgoneta con caja abierta
Categoría	N1
Marca / Modelo	Toyota Hilux
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en la carrocería, principalmente en la zona frontal y superior.

VEHÍCULO N°5	
Camioneta	
Tipo de vehículo	Furgoneta con caja abierta
Categoría	N1
Marca / Modelo	Volkswagen Saveiro
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en la carrocería.

VEHÍCULO N°6	
Furgón	
Tipo de vehículo	Furgón con caja cerrada
Categoría	N2
Marca / Modelo	Mercedes Benz Sprinter
Tipo de Caja	A determinar
Asientos	N/A
Año modelo	A determinar
Configuración de ejes	N/A
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado: A determinar
	Tipo de revisión: A determinar
	Fecha Revisión: A determinar
	Fecha Vencimiento: A determinar
	Certificado: A determinar
Daños	Severos en la carrocería, principalmente en la zona frontal y superior.

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Autopista
Configuración de la vía	Doble sentido, tres carriles por mano
Materia superficie de la vía	Asfalto
Estado de conservación la calzada	Bueno
Luminosidad	Natural
Estado meteorológico	Parcialmente nublado
Restricción de tránsito	-
Señalización	Si
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL ACCIDENTE



NOTA: Fotografías tomadas de los medios de prensa.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Fiscalía interviniente
- Autopista
- Se emitirán notas de solicitud de información a distintos organismos