



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210617-02	Accidente	17/06/2021	12:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Calle Conesa 1070
Localidad	Barrio de Colegiales. Comuna 13.
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coordenadas geográficas	34°34'21.6"S 58°27'08.0"W

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	<b>Choque múltiple</b>
<p>El vehículo de transporte escolar Fiat Ducato dominio ISB270 transitaba por la calle Conesa, con sentido hacia la intersección con calle Zabala, con dos adultos –conductor y acompañante- y un menor de edad transportado. Por motivos que se hallan bajo investigación, a la altura catastral 1070 de la calle Conesa, el Fiat Ducato desvió su trayectoria hacia la acera izquierda (según su sentido de circulación) impactando de forma directa contra dos vehículos estacionados y generando impactos indirectos en otros tres vehículos estacionados, todos particulares y sin ocupantes al momento del suceso.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS*				
	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	Total
Conductor	0	0	1	1
Pasajeros	0	0	2	2
Otros	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	3	3

\*Datos pendientes de verificación

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Transporte escolar	1
Particulares	5
<b>Total</b>	6

NOTIFICACIÓN			
Fecha	17/06/2021	Hora	15:35
Fuente	Área de Comunicación Institucional de la JST		



VEHÍCULO N° 1	
Tipo de vehículo	M2, vehículo para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda un peso máximo de 5.000 kg. Micrómnibus VAN.
Tipo de servicio	Transporte de escolares
Dominio	ISB270
Año modelo	2010
Marca y modelo	Fiat Ducato
Cantidad de asientos	15
Seguro	A determinar
Empresa	A determinar
Interno	A determinar
Origen	CABA
Destino	CABA
VTV / RTO	A determinar
Daños	Sector anterior

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1*		Estado: ileso
Sexo	Masculino	
Edad	A determinar	
Nacionalidad	A determinar	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Vencimiento	A determinar

\*Datos pendientes de verificación con fuentes oficiales.

VEHÍCULO N° 2	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Sedan 5 puertas
Marca / Modelo:	Ford Focus
Uso:	Particular
Daños	Sector posterior
Sentido de circulación	No aplica (estacionado)



VEHÍCULO N° 3	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Sedan 5 puertas
Marca / Modelo:	Volkswagen Gol
Uso:	Particular
Daños	Sectores posterior y anterior
Sentido de circulación	No aplica (estacionado)

VEHÍCULO N° 4	
Tipo de vehículo	Pick up
Carrocería	Doble cabina
Marca / Modelo:	Ford Ranger
Uso:	Particular
Daños	Sectores posterior y anterior
Sentido de circulación	No aplica (estacionado)

VEHÍCULO N° 5	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Sedan 4 puertas
Marca / Modelo:	Chevrolet Cruze
Uso:	Particular
Daños	Sectores posterior y anterior
Sentido de circulación	No aplica (estacionado)

VEHÍCULO N° 6	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Sedan 4 puertas
Marca / Modelo:	A determinar
Uso:	Particular
Daños	A determinar
Sentido de circulación	No aplica (estacionado)

### ENTORNO / AMBIENTAL

Tipo	Calle
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Bueno
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna
Estado meteorológico	Bueno
Señalización	Horizontal / vertical
Semáforo	No

### FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fuente: <https://twitter.com/jotaleonetti/status/1405561841837821953>

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Organismos intervinientes:

- Comisaría vecinal 13C CABA