

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210623-06	Accidente	23/06/2021	12:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autopista Panamericana y Ramal Pilar, Km. 36
Localidad	Malvinas Argentinas
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.457813, -58.718959

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	<b>Choque y colisión múltiple</b>
<p>El camión dominio ETJ 096 con semirremolque porta contenedor vacío dominio EZN 565 (Vehículo N°1), circulaba por el carril del medio de la Autopista Panamericana y Ramal Pilar, Km. 36, en sentido desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Por otro lado, dos rodados particulares un automóvil (vehículo n°2) y un utilitario (vehículo n°3) circulaban en el mismo sentido y dirección del vehículo n°1.</p> <p>El suceso se produce, cuando el vehículo n°1 al intentar atravesar el puente aéreo de Avenida Olivos, choca el sector superior del contenedor contra la base del puente aéreo. A raíz de este impacto, la unidad tractora sigue su trayectoria, mientras que el contenedor se cae sobre la calzada, ocasionando la colisión entre el contenedor y ambos vehículos.</p> <p>Como posición final el contenedor quedó atravesado sobre la calzada, mientras que la unidad tractora siguió su recorrido hasta detener la marcha. Por otro lado, el vehículo n°2 quedó como posición final por delante del contenedor sobre el carril derecho con su frente de avance hacia el cardinal suroeste. Por último el vehículo n°3 quedó sobre el carril izquierdo en contacto con el contenedor.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	0	0	1	2	3
Pasajeros	0	0	0	0	0
Ocupantes	0	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

<b>ORGANISMOS INTERVINIENTES</b>			
		<b>Dirección</b>	<b>Teléfono</b>
Policía	Comisaría de Pablo Nogués – Jurisdicción Malvinas Argentinas 3ra	Ejercito de los Andes 2554 – Pablo Nogués – Buenos Aires	(011) 21089290
Policía vial	Radio San Miguel (Abarca San Miguel, José C Paz, Malvinas Argentinas y Pilar (hasta Km. 37,5)		011-4580 4451 (conmutador)
Fiscalía	UFI N° 23 San Martín	Gral. Roca N° 4765 - Villa Ballester	(011) 4872-0775
Bomberos	-----		
Ambulancia	-----		

<b>VEHÍCULOS INVOLUCRADOS</b>	
Camión-Tractor con semirremolque	<b>1</b>
Utilitario	<b>1</b>
Automóvil	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>3</b>

<b>NOTIFICACIÓN</b>			
<b>Fecha</b>	23/06/2021	<b>Hora</b>	12:30
<b>Fuente</b>	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
Unidad tractora	Dominio: ETJ 096
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	IVECO FIAT 450 E37T
Clase de carga:	General
Año modelo	2005
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 15/12/2020
	Fecha Vto: 15/12/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Sin daños
Semirremolque	
Dominio:	EZN 565
Tipo de vehículo	Semirremolque
Categoría:	<b>O4</b> - remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).
Marca / Modelo:	PINCEN RPBV 14.5 2+1E
Tipo de caja:	Caja cerrada con plataforma de carga
Clase de carga:	General
Año modelo	2005
Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 24/02/2021
	Fecha Vto: 24/02/2022
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Sin daños
Carga transportada	Transportaba contenedor sin carga.
Sentido de circulación:	Vía: Autopista Panamericana y Ramal Pilar
	Desde: CABA
	Hacia: Pilar

VEHÍCULO N°2	
<b>Tipo de vehículo</b>	Automóvil
<b>Marca / Modelo:</b>	Toyota Corolla
<b>Uso:</b>	Particular
<b>Daños</b>	Sector lateral derecho
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b> Autopista Panamericana y Ramal Pilar
	<b>Desde</b> CABA
	<b>Hacia</b> Pilar

VEHÍCULO N°3	
<b>Tipo de vehículo</b>	Utilitario
<b>Marca / Modelo:</b>	Fiat Fiorino
<b>Uso:</b>	Particular
<b>Daños</b>	Sector frontal
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b> Autopista Panamericana y Ramal Pilar
	<b>Desde</b> CABA
	<b>Hacia</b> Pilar

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
<b>Sexo</b>	Masculino	
<b>Edad</b>	47 años	
<b>Nacionalidad</b>	Argentina	
<b>LiNTI</b>	<b>Categorías</b>	-
	<b>Vencimiento</b>	-

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Lesiones leves
<b>Sexo</b>	Masculino	
<b>Edad</b>	32 años	
<b>Nacionalidad</b>	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	42 años	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Autopista
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
División física	Barrera de contención lateral
Material división física	Metálica
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No





## OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial