



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA |
|----------------|---------------------|------------|-------|
| 1-210929-06-50 | Accidente automotor | 29/09/2021 | 16:00 |

| LUGAR Y FECHA | |
|-------------------------|------------------------------|
| Lugar | Ruta Nacional 205 - km 245,8 |
| Localidad / Partido | General Alvear |
| Provincia | Buenos Aires |
| Coordenadas geográficas | 35°56'04.1"S 60°20'50.3"O |

| RESEÑA | TIPO DE EVENTO: COLISIÓN MÚLTIPLE |
|--|-----------------------------------|
| <p>El suceso ocurrió el miércoles 29 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 16:00, en una zona rural del partido de General Alvear, provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 245,8. El hecho ocurrió en horario diurno, con cielo despejado y superficie seca, en una zona curva de la ruta, la cual presenta calzada única y doble sentido de circulación, con un carril para el tránsito en sentido sudoeste-noreste hacia la localidad de Saladillo y otro carril para el sentido opuesto, noreste-sudoeste, hacia la localidad de San Carlos de Bolívar. Por motivos que continúan bajo investigación, colisionaron frontalmente dos camiones que transitaban en sentidos opuestos: un camión marca Volvo modelo FM 380 con semirremolque Cormetal (Vehículo 1), que transportaba carga peligrosa de peróxido de hidrógeno 35%, con un conductor como único ocupante y un camión tipo jaula marca Volkswagen modelo Constellation 19330, con acoplado tipo jaula marca Hermann (Vehículo 2) que transportaba ganado vacuno, con un conductor y un acompañante. Tras el impacto, ambos vehículos y las zonas aledañas se incendiaron, y se reportaron fallecidos los 3 ocupantes.</p> | |

| PERSONAS Y RESULTADOS | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|----------|
| | Fallecidos | Lesionados | Ilesos | A determinar | Total |
| Conductor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pasajeros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| PARTICIPANTES | TIPO DE SERVICIO | TOTAL |
|--------------------------|--|----------|
| Camión con semirremolque | Cargas peligrosas de jurisdicción nacional | 1 |
| Camión con acoplado | Cargas SENASA de jurisdicción nacional | 1 |
| Total | | 2 |



| ORGANISMOS INTERVINIENTES | |
|------------------------------|--|
| Fiscalía | UFI 20, Departamento Judicial Azul |
| Policía | Destacamento Vial General Alvear |
| | Policía Ecológica Tandil |
| | Policía Científica Azul |
| Bomberos | Bomberos Voluntarios de General Alvear |
| Ambulancia | Hospital local |
| Morgue | General Alvear y La Plata |
| Municipalidad - Grúas | Municipalidad de General Alvear |

| NOTIFICACIÓN | | | |
|---------------|---|-------------|-------|
| Fecha | 29/09/2021 | Hora | 19:14 |
| Fuente | Centro de Control y Respuesta JST (CCR) | | |

| VEHÍCULO 1 | DOMINIO: AB955YY TIPO: Camión tractor | |
|-------------------------------------|---|---|
| Denominación | N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg) | |
| Marca / Modelo | VOLVO FM 380 4X2 T | |
| Clases de carga | CMG CP CF | |
| Año modelo | 2017 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | Tipo: | Transporte Interjurisdiccional (Cargas) |
| | Realizada: | 07/01/2021 |
| | Vencimiento: | 07/01/2022 |
| | Resultado: | Apto |
| | Estado: | Vigente |
| Daños | Afectación total | |
| | DOMINIO: AC073PI TIPO: Semirremolque | |
| Denominación | O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg). | |
| Marca / Modelo | CORMETAL | |
| Tipo de caja | Abierta | |
| Clases de carga | CI CMG CP CTE CF CPG | |
| Año modelo | 2017 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | Tipo: | Transporte Interjurisdiccional (Cargas) |
| | Realizada: | 22/12/2020 |
| | Vencimiento: | 22/12/2021 |
| | Resultado: | Apto |



| | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | Estado: | Vigente |
| Daños | Mayor afectación en mitad anterior y lateral izquierdo | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | Peróxido de hidrógeno 35% (24 t) |
| | Origen | Provincia de Buenos Aires |
| | Destino | Provincia de Santa Cruz |
| | Jurisdicción | Nacional |
| Sentido de circulación | Vía | Ruta Nacional 205 |
| | Desde | Saladillo |
| | Hacia | San Carlos de Bolívar |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| VEHÍCULO 2 | DOMINIO: AB183FH | TIPO: Camión tractor |
| Denominación | N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg) | |
| Marca / Modelo | VOLKSWAGEN 19320 E | |
| Tipo de caja | CAG | |
| Clases de carga | CMG CF CP | |
| Año modelo | 2017 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | Tipo: | Transporte Interjurisdiccional (Cargas) |
| | Realizada: | 06/03/2021 |
| | Vencimiento: | 06/03/2022 |
| | Resultado: | Apto |
| | Estado: | Vigente |
| Daños | Afectación total | |
| | DOMINIO: EHI257 | TIPO: Acoplado |
| Denominación | O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg). | |
| Marca / Modelo | HERMANN | |
| Tipo de caja | CAG | |
| Clases de carga | CMG | |
| Año modelo | 2004 | |
| Revisión Técnica Obligatoria | Tipo: | Transporte Interjurisdiccional (Cargas) |
| | Realizada: | 11/05/2021 |
| | Vencimiento: | 11/05/2022 |
| | Resultado: | Apto |
| | Estado: | Vigente |
| Daños | Afectación total | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |



| | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Carga transportada | Ganado vacuno en pie |
| | Origen | Provincia de La Pampa |
| | Destino | Provincia de Buenos Aires |
| | Jurisdicción | Nacional |
| Sentido de circulación | Vía | Ruta Nacional 205 |
| | Desde | San Carlos de Bolívar |
| | Hacia | Saladillo |

| CONDUCTORES INVOLUCRADOS | | | | | |
|--------------------------|--------|------|-----------|---|---------|
| Ubicación | Género | Edad | Estado | LiNTI | |
| | | | | Categoría | Estado |
| Vehículo 1 | M | 39 | Fallecido | Mercancías Peligrosas Cargas Generales | Vigente |
| Vehículo 2 | M | 31 | Fallecido | Cargas Generales | Vigente |

| OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| | Categoría | Ubicación | Género | Edad | Estado |
| 1 | Pasajero | Vehículo 2 | M | 23 | Fallecido |

| MEDIO | |
|---------------------------------|---|
| Tipo | Ruta Nacional |
| Configuración | Calzada única y doble sentido de circulación (un carril por sentido) Curva con radio interno sobre sentido SO-NE |
| Material superficie | Asfalto |
| División física | No |
| Material división física | No aplica |
| Luminosidad | Natural diurna |
| Estado meteorológico | Despejado |
| Restricción de tránsito | A determinar |
| Señalización | Horizontal y vertical |
| Semáforo | No |



Figura 1. Imágenes del incendio de los vehículos en el lugar del suceso. Fuente: [Alvear ya](#), 2021



| OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS |
|--|
| Fuentes de información consultadas: <ul style="list-style-type: none">• Destacamento Vial General Alvear• Bases de datos de la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte• Bases de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial |
| Solicitudes de información en proceso: <ul style="list-style-type: none">• UFI 20 Departamento Judicial Azul• Agencia Nacional de Seguridad Vial |